



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабица, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 301/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 69»

(сокращенное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «28» августа 2019 года № 301, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «05» сентября 2018 года по 10 час. 00 мин. «14» сентября 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 69», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.78а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заместителя заведующего по АХЧ Кобзаревой Ю.Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями кабинет методиста на 1-м этаже (помещение № 43 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.04.2020г.	
2.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями тамбур группы № 1 (помещение лит. а3 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.04.2020г.	
3.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями тамбур группы № 5 (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.04.2020г.	
4.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями тамбур группы № 7 (помещение лит. а1 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.04.2020г.	

5.	Не оборудовано дымовыми пожарными извещателями помещение раздевалки сторожей (помещение № 18 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.04.2020г.	
6.	В отсеке помещения спальни группы № 6 – кабинет дефектолога (помещение № 14 по техническому паспорту инв. № 25786), образованном строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка менее чем на 0,6 м, не оборудованы дымовые пожарные извещатели (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.12.21 НПБ 88-2001	01.04.2020г.	
7.	В кабинете заместителя заведующей по АХЧ (помещение № 53 по техническому паспорту инв. № 25786) с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание») (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.п. 13.1, 13.2 НПБ 88-2001	01.04.2020г.	
8.	В коридоре у помещения кухни (помещение № 47 по техническому паспорту инв. № 25786) с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание») (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.п. 13.1, 13.2 НПБ 88-2001	01.04.2020г.	
9.	Помещения кастаньянской на 1-м этаже (помещения № 81,82 по техническому паспорту инв. № 25786) оборудованы тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.04.2020г.	
10.	Помещение раздевалки бассейна (помещение № 74 по техническому паспорту инв. № 25786) оборудовано тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.04.2020г.	
11.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и система оповещения управления эвакуацией людей (далее – СОУЭ) в течение времени, необходимого для эвакуации людей (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; ст.84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03	01.04.2020г.	
12.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке при пожаре. (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 13.1 НПБ 88-	01.04.2020г.	

	ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	2001*; п. 14.1 СП 5.13130.2009*		
13.	В здании учреждения установлена СОУЭ при пожаре 2-го типа вместо 3-го типа (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; таблица 2 НПБ 104-03	01.04.2020г.	
14.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в коридоре у кабинета медико-оздоровительного центра на 1-ом этаже (помещения № 64, 65 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.04.2020г.	
15.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в коридоре у бассейна (помещение № 72 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.04.2020г.	
16.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в кабинете заведующей (помещения № 41,42 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.04.2020г.	
17.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в игровой группы № 5 (помещение № 35 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.04.2020г.	
18.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в кабинете бухгалтерии (помещение № 28 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.04.2020г.	
19.	Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: - в помещениях бассейна; - в помещении спортзала; - в помещении кухни (пищеблока); - в помещении музыкального зала; - в кабинете бухгалтерии (помещение № 28 по техническому паспорту инв. № 25786); - в кабинете психолога (помещение № 25 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 6 (помещение № 14 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 6 (помещение № 13 по техническому паспорту инв. №	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 3.22 НПБ 104-03	01.04.2020г.	

	<p>25786); - в кабинете логопеда (помещение № 17 (1-й этаж) по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 7 (помещение № 5 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 7 (помещение № 4 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 2 (помещение № 20 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 2 (помещение № 21 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 3 (помещение № 34 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 3 (помещение № 31 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 4 (помещение № 18 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 4 (помещение № 16 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 8 (помещение № 1 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 8 (помещение № 2 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 9 (помещение № 13 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 9 (помещение № 11 по техническому паспорту инв. № 25786); - в коридоре хозяйственного блока (помещение № 5 лит. Б по техническому паспорту инв. № б/н); - в мастерской (кабинет сантехника) хозяйственного блока (помещение № 1 лит. Б по техническому паспорту инв. № б/н) (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 56/Г/2018 от 06.09.2018г., заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)</p>		
<p>20.</p>	<p>Не обеспечивается автоматическое переключение цепей питания АУПС и СОУЭ с основного ввода электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе - в хозяйственном блоке (лит. Б) резервный источник питания АУПС и СОУЭ в неисправном состоянии (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)</p>	<p>ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 14.3 НПБ 88-2001</p>	<p>01.04.2020г.</p>

21.	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при обрыве соединительных линий на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Пожар» (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ	01.04.2020г.	
22.	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при коротком замыкании, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при коротком замыкании соединительных линий АУПС на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Внимание» (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ	01.04.2020г.	
23.	Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя - при срабатывании ручного пожарного извещателя в хозяйственном блоке на прибор приемно-контрольный пожарный идет сигнал «Внимание» (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 53/Г/2018 от 06.09.2018 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ	01.04.2020г.	
24.	Отделка потолка на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3) выполнена материалом с более высоким показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (ремонтные работы проведены в 2007 г. с применением изделий профильных погонажных поливинилхлоридных, имеющих сертификат соответствия № ССПБ.RU.ОП046.В.00293 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т2)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.04.2020г.	
25.	Натяжной потолок на путях эвакуации (коридор у бассейна (помещение № 72 по техническому паспорту инв. № 25786)) выполнен материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (ремонтные работы проведены в 2017г. с применением пленки декоративно-отделочной на основе поливинилхлорида, имеющей сертификат соответствия № С-НК.ПВ68.В.02220 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т1)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.04.2020г.	
26.	Расход воды на нужды пожаротушения (ПК №8) не соответствует требованиям: давление составляет 0,1 Мпа; расход 1,86 л/с; высота компактной части струи менее 6 м. (протокол ФГБУ СЭУ ФПС	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 55 ППР в РФ; п. 4.1.1, 4.1.8 СП	01.04.2020г.	

	ИПЛ по ЯО № 35/Г/2018 от 06.09.2018г. испытаний ВПВ на водоотдачу)	10.13130.2009		
27.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2, ОП-2, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также классу пожара (отсутствует соответствующее обоснование применения данных огнетушителей)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.465, прил.1 ППР в РФ	01.04.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» сентября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Олеся
(подпись)

«14» сентября 20 18 г.

Заведующий МДЦ Детской с/ш № 69 Олесь
(должность, фамилия, инициалы)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору