



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 190/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 69»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева А.А. от «01» августа 2017 года № 190, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «09» августа 2017 года по 15 час. 00 мин. «31» августа 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая (~~внеплановая~~) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 69», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.78а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 69» Овчаровой Г.М., заместителя заведующего по АХЧ Кобзаревой Ю.Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа выполнена с нарушением нормативных документов по пожарной безопасности (в перечне вопросов не учтена специфика деятельности учреждения, а именной: в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожаров для руководителей цехов, участков, для рабочих. В тексте программы в п. 4.5 указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожара для руководителей пожарных подразделений и для рабочих)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ); п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее - ППР в РФ); п. 14, приложение 2 к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее - Приказ № 645)	01.09.2018г.	

2.	Отсутствуют разработанные, утвержденные и согласованные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для поваров, машинистов по с/б, младшего персонала (перечень работников указан в приказе от 31.08.2016г. № 32)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п.54, п.53 Приказа № 645	01.09.2018г.
3.	На дверях складских помещений (архив бухгалтерии - помещение № 29 по техническому паспорту инв. № 25786, помещение № 3 лит. Б по техническому паспорту б/№) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 20 ППР в РФ	01.09.2018г.
4.	На втором этаже учреждения отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 7 ППР в РФ	01.09.2018г.
5.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями кабинет методиста на 1-м этаже (помещение № 43 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.09.2018г.
6.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями тамбур группы № 1 (помещение лит. а3 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.09.2018г.
7.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями тамбур группы № 5 (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.09.2018г.
8.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями тамбур группы № 7 (помещение лит. а1 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.09.2018г.
9.	Не оборудовано дымовыми пожарными извещателями помещение раздевалки сторожей (помещение № 18 по техническому паспорту инв. № 25786) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.09.2018г.
10.	В отсеке помещения спальни группы № 6 – кабинет дефектолога (помещение № 14 по техническому паспорту инв. № 25786), образованном строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка менее чем на 0,6 м, не оборудованы дымовые пожарные	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.12.21 НПБ 88-2001	01.09.2018г.

	извещатели (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)			
11.	В кабинете заместителя заведующей по АХЧ (помещение № 53 по техническому паспорту инв. № 25786) с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание») (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.п. 13.1, 13.2 НПБ 88-2001	01.09.2018г.	
12.	В коридоре у помещения кухни (помещение № 47 по техническому паспорту инв. № 25786) с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание») (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.п. 13.1, 13.2 НПБ 88-2001	01.09.2018г.	
13.	Помещения кастилянской на 1-м этаже (помещения № 81,82 по техническому паспорту инв. № 25786) оборудованы тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.09.2018г.	
14.	Помещение раздевалки бассейна (помещение № 74 по техническому паспорту инв. № 25786) оборудовано тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	01.09.2018г.	
15.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации (далее –АУПС) и система оповещения управления эвакуацией людей (далее - СОУЭ) в течение времени, необходимого для эвакуации людей (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; ст.84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03	01.09.2018г.	
16.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке при пожаре. (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 13.1 НПБ 88-2001*; п. 14.1 СП 5.13130.2009*	01.09.2018г.	
17.	В здании учреждения установлена СОУЭ при пожаре 2-го типа вместо 3-го типа (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; таблица 2 НПБ 104-03	01.09.2018г.	
18.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в коридоре у кабинета медико-оздоровительного центра на 1-ом этаже (помещения № 64, 65 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.09.2018г.	

	до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)			
19.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в коридоре у бассейна (помещение № 72 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.09.2018г.	
20.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в кабинете заведующей (помещения № 41,42 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.09.2018г.	
21.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в игровой группы № 5 (помещение № 35 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.09.2018г.	
22.	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ в кабинете бухгалтерии (помещение № 28 по техническому паспорту инв. № 25786) расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03	01.09.2018г.	
23.	Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: - в помещениях бассейна; - в помещении спортзала; - в помещении кухни (пищеблока); - в помещении музыкального зала; - в кабинете бухгалтерии (помещение № 28 по техническому паспорту инв. № 25786); - в кабинете психолога (помещение № 25 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 6 (помещение № 14 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 6 (помещение № 13 по техническому паспорту инв. № 25786); - в кабинете логопеда (помещение № 17 (1-й этаж) по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 7 (помещение № 5 по техническому паспорту инв. № 25786); - в игровой группы № 7 (помещение № 4 по техническому паспорту инв. № 25786); - в спальне группы № 2 (помещение № 20 по техническому паспорту инв. № 25786);	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 3.22 НПБ 104-03	01.09.2018г.	

<p>- в игровой группы № 2 (помещение № 21 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в спальне группы № 3 (помещение № 34 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в игровой группы № 3 (помещение № 31 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в спальне группы № 4 (помещение № 18 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в игровой группы № 4 (помещение № 16 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в спальне группы № 8 (помещение № 1 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в игровой группы № 8 (помещение № 2 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в спальне группы № 9 (помещение № 13 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в игровой группы № 9 (помещение № 11 по техническому паспорту инв. № 25786);</p> <p>- в коридоре хозяйственного блока (помещение № 5 лит. Б по техническому паспорту инв. № б/н);</p> <p>- в мастерской (кабинет сантехника) хозяйственного блока (помещение № 1 лит. Б по техническому паспорту инв. № б/н)</p> <p>(протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 25/Г/2017 от 11.08.2017г., заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)</p>			
<p>24. Не обеспечивается автоматическое переключение цепей питания АУПС и СОУЭ с основного ввода электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе - в хозяйственном блоке (лит. Б) резервный источник питания АУПС и СОУЭ в неисправном состоянии (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)</p>	<p>ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 14.3 НПБ 88-2001</p>	<p>01.09.2018г.</p>	
<p>25. Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при обрыве соединительных линий на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Пожар» (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)</p>	<p>ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ</p>	<p>01.09.2018г.</p>	
<p>26. Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при коротком замыкании, поступление</p>	<p>ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ;</p>	<p>01.09.2018г.</p>	

	на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при коротком замыкании соединительных линий АУПС на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Внимание» (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	п. 61 ППР в РФ		
27.	Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя - при срабатывании ручного пожарного извещателя в хозяйственном блоке на прибор приемно-контрольный пожарный идет сигнал «Внимание» (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 22/Г/2017 от 11.08.2017 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ	01.09.2018г.	
28.	Покрытие стен на путях эвакуации (коридор 1-го этажа) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (ремонтные работы проведены в 2016 г. с применением обоев жидких торговой марки «SILK PLASTER», имеющих сертификат соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0050 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т2)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.09.2018г.	
29.	Отделка потолка на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3) выполнена материалом с более высоким показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (ремонтные работы проведены в 2007 г. с применением изделий профильных погонажных поливинилхлоридных, имеющих сертификат соответствия № ССПБ.RU.ОП046.В.00293 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т2)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.09.2018г.	
30.	Покрытие стен на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (ремонтные работы проведены в 2016 г. с применением покрытия на основе эмали акриловой воднодисперсионной марок: ВД-АК-1179, ВД-АК-2179, имеющего сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.01695 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,РП1,Д2,Т2)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.09.2018г.	
31.	Натяжной потолок на путях эвакуации (коридор у бассейна (помещение № 72 по техническому паспорту инв. № 25786)) выполнен материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (ремонтные работы проведены в 2017г. с применением пленки декоративно-	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.09.2018г.	

	отделочной на основе поливинилхлорида, имеющей сертификат соответствия № С-НК.ПБ68.В.02220 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т1)			
32.	Не осуществлена проверка огнезащитной обработки (пропитки) материала, применяемого для отделки путей эвакуации - коридор 1-го этажа (стена с оконными проемами) (отсутствует инструкция завода-изготовителя)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 21 ППР в РФ	01.09.2018г.	
33.	Покрытие потолка музыкального зала (помещение № 30 по техническому паспорту инв. № 25786) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (ремонтные работы проведены в 2014 г. с применением обоев жидких торговой марки «SILK PLASTER», имеющих сертификат соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0050 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т2)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6, 8 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.09.2018г.	
34.	Покрытие стен музыкального зала (помещение № 30 по техническому паспорту инв. № 25786) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (ремонтные работы проведены в 2014 г. с применением обоев жидких торговой марки «SILK PLASTER», имеющих сертификат соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0050 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т2)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6, 8 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.09.2018г.	
35.	Ширина эвакуационного выхода (внешней (уличной) двери эвакуационного выхода) из тамбура лестничной клетки № 3 (помещение № 1 по техническому паспорту инв. № 25786) 85 см (измерения проводились механическим инструментом - рулеткой)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.33 ППР в РФ	01.09.2018г.	
36.	Ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 6 (помещение № 14 по техническому паспорту инв. № 25786) на лестницу 3-го типа 50 см (в спальне установлены кровати, уменьшающие ширину эвакуационных выходов)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.33 ППР в РФ	01.09.2018г.	
37.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки группы № 6 (помещение № 9 по техническому паспорту инв. № 25786) в коридор 55 см (в раздевалке установлены шкафы для одежды,	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.33 ППР в РФ	01.09.2018г.	

	уменьшающие эвакуационных выходов)	ширину			
38.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки группы № 2 (помещение № 25 (2-й этаж) по техническому паспорту инв. № 25786) в коридор 50 см (в раздевалке установлены шкафы для одежды, уменьшающие ширину эвакуационных выходов)		ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.33 ППР в РФ	01.09.2018г.	
39.	Двери эвакуационных выходов из музыкального зала (помещение № 30 по техническому паспорту инв. № 25786), при эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания		ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п. 6.17 СНиП 21-01- 97*	01.09.2018г.	
40.	Расход воды на нужды пожаротушения (ПК №8) не соответствует требованиям: давление составляет 0,1 Мпа; расход менее 1,86 л/с; высота компактной части струи менее 6 м. (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 16/Г/2017 от 11.08.2017г. испытаний ВПВ на водоотдачу)		ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 55 ППР в РФ; п. 4.1.1, 4.1.8 СП 10.13130.2009	01.09.2018г.	
41.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2, ОП-2, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также классу пожара (отсутствует соответствующее обоснование применения данных огнетушителей)		ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.465, прил.1 ППР в РФ	01.09.2018г.	
42.	В журнале учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей отсутствует информация о массе огнетушащего состава порошковых и углекислотных огнетушителей		ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.478 ППР в РФ	01.09.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)
М.Л.П.*

«31» августа 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

✓  Губернатор Ярославской области
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«31» августа 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору