



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
 г. Ярославль, ул. Габрича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: oedgorod@mail.ru

Предписание № 122/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 69»

(далее именованное просто как «объект защиты» или «объект»)

(принадлежит, находится, принадлежит, находится в)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 122 от «13» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «19» апреля 2021 года по 10 час. 00 мин. «18» мая 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Копытовой Юлией Сергеевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69», осуществляющим деятельность по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т., д. 78а (далее — МДОУ «Детский сад № 69») обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 69» Овчаровой Г.М., заместителя заведующего по АХР Кобзаревой Ю.Ф. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ), п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	02.05.2022	

2	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности отделочных материалов (деревянные материалы), использованных для отделки путей эвакуации (стен на лестничной клетке между 1 и 2 этажами возле группы № 9- помещение № 9 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	02.05.2022	
3	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности отделочных материалов (деревянные материалы), использованных для отделки путей эвакуации (стен на лестничной клетке между 1 и 2 этажами возле группы № 2- помещение № 29 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	02.05.2022	
4	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности отделочных материалов (деревянные материалы), использованных для отделки путей эвакуации (стен на лестничной клетке между 1 и 2 этажами возле группы № 4-помещение № 14 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	02.05.2022	
5	Отделка путей эвакуации (стен и потолков в тамбуре эвакуационного выхода из группы № 1) выполнена из материалов (панели отделочные из поливинилхлорида) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (справка МДОУ Детский сад № 69 от 19.04.2021 г., ремонтные работы проведены в 2008 году, сертификат соответствия ССПБ.RU.ОП019.В01452 с показателями Г2, В2,Д2,Т2).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	02.05.2022	
6	Отделка путей эвакуации (стен и потолков в тамбуре эвакуационного выхода из группы № 7) выполнена из материалов (панели отделочные из поливинилхлорида) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (справка МДОУ Детский сад № 69 от 19.04.2021 г., ремонтные работы проведены в 2008 году, сертификат соответствия ССПБ.RU.ОП019.В01452 с показателями Г2, В2,Д2,Т2).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	02.05.2022	

7	Отделка путей эвакуации (потолков в лестничных клетках) выполнена из материалов (плиты потолочные на основе минерального волокна марки «Армстронг») с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (справка МДОУ Детский сад № 69 от 19.04.2021 г., ремонтные работы проведены в 2020 году, сертификат соответствия С-ДЕ.ПБ.57.В.04227 - класс пожарной опасности КМ1).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	02.05.2022	
8	Отделка путей эвакуации (стен коридора 1 этажа) выполнена из материалов (гипсовые плиты) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 — группа горючести Г2 (справка МДОУ Детский сад № 69 от 19.04.2021 г., протокол № 52-09 от 16.10.2009 ГУ СЭУ ФПС ИПЛ).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	02.05.2022	
9	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой на 1 этаже здания (помещение № 26 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) от административных помещений выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут (отсутствует соответствующая документация, подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	ч. 1 ст. 52; ч. 1 ст. 59; ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 25 ППР в РФ; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	02.05.2022	
10	Дверь эвакуационного выхода с I этажа закрыта, выход заблокирован (изменено назначение помещения № 18 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013 - в 2013 году из тамбура эвакуационного выхода выполнена раздвижная перегородка (справка МДОУ Детский сад № 69 от 19.04.2021 г.)	п. 23, пп. «б», «в» п. 27 ППР в РФ	02.05.2022	
11	Сняты двери эвакуационных выходов из музыкального зала (помещение № 30 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013), предусмотренные проектной документацией.	пп. «д» п. 16, п. 23 ППР в РФ	02.05.2022	
12	В помещении коридора на I этаже (помещение № 31 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) стоит мебель (деревянные скамейки, деревянные столы).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	02.05.2022	
13	В помещении коридора на I этаже (помещение № 72 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) стоит мебель (шкаф).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	02.05.2022	

14	В помещении коридора на I этаже (помещение № 63 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) стоит мебель (шкафы).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	02.05.2022	
15	В помещении коридора на I этаже (помещение № 64 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) стоят ящики с игрушками).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	02.05.2022	
16	В помещении коридора на I этаже (помещение № 54 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) стоит мебель (шкафы).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	02.05.2022	
17	В помещении спортивного зала (помещение № 68 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) у дверей эвакуационного выхода наружу стоит скамья.	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	02.05.2022	
18	Двери эвакуационного выхода из помещений бассейна наружу закрыты на замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ	02.05.2022	
19	В подвальных помещениях № 4, 20, 21 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) осуществляется хранение мебели, вещей (матрасы и пр.).	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	02.05.2022	
20	В помещении раздевалки поваров на I этаже (помещение № 40 по техническому паспорту № 25786 от 25.07.2013) электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	пп. «в» п. 35 ППР в РФ	02.05.2022	
21	В помещении столярной мастерской электрические светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	пп. «в» п. 35 ППР в РФ	02.05.2022	
22	В помещении прачечной электрические светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	пп. «в» п. 35 ППР в РФ	02.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов

местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Копытова Юлия Сергеевна

Специальность, функция, должность государственного инспектора по пожарному надзору

«18» мая 2021 г.



Предписание для исполнения получило:

✓ Олесе

Специальность, функция, должность

«18» мая 2021 г.

Заведующий МДОУ Детский сад № 69 Овчарова Г.М.

Специальность, функция, должность

* Если должностное государственного инспектора по пожарному надзору